



- 13 BUNDESBERUBLIK DEUTSCHLAND
- europäischen Patentschrift
- Solnt Cl. 9 B 60 S 5/00



@ EP 0 404 038 B1

DE 690 15 461 T 2

## DEUTSCHES

PATENTAMT

- B90 15 461.5 21) Deutsches Aktenzeichen: 90 111 497.5
- (88) Europäisches Aktenzeichen:
- B Europaischer Anmeldetäg: ∌i9. ∳6, 90
- (8) Erstveröffentlichung durch des EPA: 27. 12, 90
- Veröffentlichungstag
  - cAsa misd gnulietratneta trab
- 28. 12.94
- Veröffentlichungstag im Patentblett:
- 3 Unionsprioritat:

- 121:08:89 JP 72952/89

- ② Erfinder:
  - gleich Änmelder

- - Yamashita, Ryuzo, Funabashi, Chiba, JP
- (74) Vertreter
  - Weltzel, W., Dipt. ing. Dr.-Ing. Pat.-Anw., 89522 Heidenheim
- Benannte Vertragstaaten. DE SE

(5) Fliessband für Unterhalt und Reparatur von Fahrzeug-Aufbauten.

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einsphuch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt wenn die Einspruchsgebuhr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II \$3 Abs. 1 in FatÜG 1991 vom Ratentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patentamt inhaltlich nicht geprüft.

BEST AVAILABLE COPY



Ì,

#### HINTERGRUND DER ERFINDUNG

#### <u>Sachgebiet</u>

::5

Die vorliegende Effindung betrifft ein Fließband für die Wartung und Reparatur von Fahrzeug-Aufbauten, genauer gesagt ein solches Fließband für die Wartung und die Reparatur von Tahrzeug-Aufbauten, das einen verbesserten Wirkungsgrad aufweist eine Reihe von Operationen durchführen kann, wie solche die zum Korrigieren von Fahrzeugrahmen diehen die durch Unfälle usw verformt wurden sowie zum Entfernen von Teilen vor dem Korrigieren der Fahrzeugrahmen wie auch zum anschließenden Lackieren von Fahrzeugrahmen wie auch zum Wachlustieren von Aufhängungen.

#### Stand der Technik

**20** 

Um durch Unfalle oder dergleichen verformte Fahrzeuge zu warten und zu reparteren, ist im allgemeinen eine Anzahl von Arbeitsschritten notwendig, und als wesentliches Mittel zum Fördern der Fahrzeuge in Positionen, in welchen die Arbeitsgänge auszuführen sind, ist ein Förderband

25 notwendig.

Wie ganz typisch in JA-OS 62-41274 dargestellt, ist ein derartiges, bekanntes Förderband derart gestaltet, daß der Träger eines Rahmenkorrektors mit Schlenenrädern auf einem Paar von zueinander parallelen Schlenen beweglich ist, die sich oberhalb des Fußbodens befinden, mit einem hiervon geträgenen Fahrzeug.

35

Ein Problem bei einem solchen herkömmlichen Förderer besteht darin, daß der Rahmenträger zusammen mit dem Fahrzeug zur nächsten Lackierstation verbracht wird; nachdem die Rahmenkorrekturvorgänge ausgeführt wurden; es DCAG IPM/A 089/14895947

20 1011 d // ap 2048 // D-4/30 / 0 1000 mbar 204

rist nicht möglich, die nachfolgende Rahmenkorrektur durchzuführen, da dann der Rahmentrager an der Rahmenkorrekturstation fehlt.

Ein weiteres Problem bei bekannten Förderern besteht darin daß der Rahmenträger mit seinen Schienenrädern ein erhebliches sewicht aufweist, so daß eine sanfte Bewegung nacht erzielbar ast.

10

#### ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Im Himblick auf die obengenannten Probleme diegt der Enfindung die Aufgabe zugrunde, ein Fließbandsystem zum Warten und Reparieren von Wagenkarosserten zu schaffen wober der Wagen der gewartet und repariert werden soll leicht zu jeder gewinschten Bearbeitungsstelle des Systems verbracht werden kann:

Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung wird diese Aufgabe gelöst durch die Angranung eines Fließbandsystems zum Warten und Reparieren von Wagenkarosserien, umfassend wenigstens eine Wartungs- und Reparaturlinie, imfassend ein Pagr von zueinender parallelen Schrenen, die sich in bestimmten Abständen zu einer Station erstrecken, in welcher Teile von einem zu wartenden und zu reparierenden Wagen entfernt werden, und ein Paar von oberen, zueinander parallelen Schienen, die sich über eine bestimmte Länge erstrecken und die Mittel bilden, um den Karosserieranmen des genannten Wagens zu korrigieren, mit einem Wagenforderer der zwischen den genannten Schienen wandert und der zu der genannten Station zum Entfernen von Teilen und den oberen Schienen führt, während er den genannten Wagen vertikal verfahrbar trägt, und mit einem Karosserierahmen-Korrektor zum Korrigieren des Karosserierahmens des Wagens, sobald der Wagen eine bestimmte Position auf den oberen Schienen erreicht hat

B

Ein Weiterer Gedanke der Erfindung besteht darin, ein Fließbandsystem zum Warten und Reparieren von Wagenkarosserien zu schaffen bei Welchem der Karosserierahmen-Korrektor ein Loch aufweist, das in einem Fußboden vorgesehen ist einen Karosserierahmenträger, der obere Schiener auf seiner oberen Fläche aufweist, auf Welche der zu wartende und zuwreparierende Wagen aufgesetzt Wird und einen Lift, der den Träger Vertikal bewegt wobei der Wagenförderer dann fördert wenn die Böden und die Oberen Schienen mit der oberen Fläche des Fußbodens bindig sind

Der Wagenförderer mit dem hierauf plazierten, zu wartenden und zu reparierenden Wagen wandert in Vertikal Verfahrbare Weise auf Schrenen die zu der Teile-entlernenden Station führen; erreicht der Wagen eine gewisse Position auf den oberen Schlenen die den Karosserierahmen-Korrektor bilden, so wird der Karosserierahmen dort korrigiert.

Da der Karosserierahmen-Korrektor von derartiger

Konstruktion ist das der Karosserierahmen-Balter der benötigt wird für die Karosserierahmen-Korrekturoperation, und der vertikal verfahrbare Lift auf dem Halter in dem Bodenloch untergebracht sind läßt sich der Wagenförderer Leicht bewegen, nachdem die unteren Seiten der oberen Schienen bundig mit der oberen Fläche des Fußbodens sind, im Anschluß an die Karosserierahmen-Korrekturoperation, und zwar ohne Beschwernisse beim Verfahren des Wagenförderers mit dem bierauf blazierten Wagen.

30

#### ZEICHNÜNGSÜBERSICHT

Die Erfindung soll im folgenden in Einzelheiten unter Bezugnahme, jedoch nicht ausschließlich auf die beigefügten Zeichnungen erläutert werden: 10.

355 ·

Figur, I est eine Seitenansicht, die eine Ausführungsform des Wartungs- und Reparaturfließbandes gemäß der Erfindung Zeigt

- 5 Figur 2 ist eine Seitenansicht der Hebebuhne und des Rähmenträgers gemäß der ersten Austuhrungsform.
  - Figur 3 ist eine Sertemmsicht des Querbewegers der ersten Ausführungsform
- Figur 4: 1st eine Seitenansicht der Hebebuhne und deren Antriebseinheit, so Wie'hei der ersten Ausführungsform angewandt:
- 15 Figur 5 ist eine vergrößerte Schnittansicht, die das Layout von Hebebühne und Schienen zeigt, angewandt bei der ersten Ausführungsform.
- Figur Gist eine vergrößerte Ansicht der Front-Stirnseite, 20 wordus man die Schienenräder und die Hebebühne erkennt, die Dei der ersten Ausführungsform verwendet werden.
  - Figur 7 ist eine vergrößerte Braufsicht der Schienenstöße.
- 25 ... Figur 8 let eine Draufsicht auf die erste Ausführungsform
  - Figur 9 ist eine Seitenansicht des Krans, der bei der ersten Ausführungsform verwendet wird.
- 30 Figur 10 ist eine Frontansicht des Krans.
  - Die Figuren 11 bis 13 sind Draufsichten, die weitere Layouts von Wartungs- und Reparaturfließbändern der ersten Ausführungsform zeigen
  - Figur 14 ist eine Draufsicht, die eine weitere Ausführungsform der Erfindung zeigt

3 CAG IPM/A 089/14895947

NR.423 P.3 A

EP 9037-37-5/ EP 2048 / PTF/20 / 9- 305000-4 -370

BEVORZUETE AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

v 5

Figur I ist eine schematische Ansicht, die eine Ausführungsform eines Fließbändes zum Warten und Reparieren von Fahrzeugkarosserien gemaß der vorliegenden Erfindung Zeigt mit dem Bezugszeichen "I" versehen, und im folgenden "Fließband" bezeichnet

Das Fließband 1 stellt eine Wartungs- und Reparaturinie 150 dar, auf einem Fußboden 100 mit Schienen 101, umfassend ein Paat von Zuelnander parallelen Schienen die sich in einem gegebenen Abstand zu einer Station zum Entfernen von Teilen und einem Paar oberer Schlenen 103 erstrecken die den Rahmenkorrektor bilden, wie später noch beschrieben werden wird.

Bei der bevorzügten Ausführungsform beinhaltet die Marbungs-und Raparaturlinie 150 zugatzlich zu den genannten Schlenen 101 und 103 geböhrte/abgedeckte Schlenen 20 102, die den Rahmenkörrektor briden, der noch spater zu beschreiben sein wird. Verbindungsschlenen 104, die einen Querförderen bilden, der spater noch zu beschreiben sein wird. Schlenen 105, die zu einer ersten Lackierstation führen; Schlenen 106, die an einer Elevatorstation enden, 25 Schlenen 107, die sich zu einer Vorlackierstation erstrecken. Schlenen 108, dre sich zu einer Lackierstation erstrecken, Schlenen 108, die sich zu einer Lackierstation erstrecken, Schlenen 109, die sich zu einer Lackierstation erstrecken, Schlenen 109, die sich zu einer Lackierstation erstrecken, Schlenen 109, die sich zu einer Lackierstation erstrecken, Schlenen 111, die zu einer Levatorstation enden, und Schlenen 111, die zu einer Teile-Montierstation führen

Auf den Schienen 101 ist ein Hebeförderer 3 mit Schienenrädern 112 angeordnet, in Bezug auf den Fußboden 100 vertikal werfahrbar, als Wagenförderer, so wie in Figur 1 gezeigt.

NR.423 P.4

25:

6

An Stellen der gelöchten/abgedeckben Schienen 102 und der Oberen Schlenen 103 ist ein Rahmenträger 6 mit eihem Korrektionsturm 114 angeordnet, der als Karosserierahmen-Korrektor dient.

Man beachte, daß in kignr 1 Bezugszeichen 8 einen Querforderer bezeichnet, der Teil einer später noch zu beschreibenden Querfordereinzichtung 4 ist Leine Achsschenkelnöhen-Meßlehre 5 und eine Rad-Meßlehre.

Wie in Figur 8 dangestellt, sind Wartungs- und Reparaturlinien 150 in 16 Reihen bei der vorliegenden Ausführungsform angeordnet jede umfassend ein Paar von Zueinander paralleler Schienen, die sich in gegebenen Abstand erstrecken und einen freien Raum 151 gewisser. Abmessungen in einer gewissen Position aufweisen.

Wie weiterhin in Figur 8 dargestellt, ist der Karosserierahmen-Korrektor in der Nähe des freien Raumes 151 angeordnet: Wie in Figur 2 gezeigt; beinhaltet der Karosserierahmen-Korrektor einen Lift 7, der in eine Offnung 113 im Fußboden 100 einzulassen ist sowie den Karosserierahmenträger 6, der an seinen vier Ecken mit Korrektorlumen 114 versehen ist, die auf Wellen 115 drehbar gelagert sind.

Auf die obere Fläche des Karosserierahmenträgers 6 sind die Oberen Schlenen 103 aufgelegt, mit einem Deckel 116, der auf seiner oberen Fläche die gebohrten/abgedeckten Schlenen 102 aufweist.

Wie in Figur 3 gezeigt, beinhaltet der Querförderer eine Basis 117, die den Querförderer 8 bildet, positioniert im freien Raum 151, eine Mehrzahl von Rädern 118, die sich an den Enden der Basis 117/befinden, die Verbindungsschienen 104, die auf die obere Fläche der Basis 117 aufgelegt sind, einen sich nach unten erstreckenden Fortsatz 119, der sich

DCAG IPM/A Ø89/14895947

ÌO.

PRODUCTION S PRODUCTION SOFTWARE TO SERVICE TO SERVICE

Vom Zentium der unteren Seite der Basis 117 aus erstreckt, eine Rille 120, die unter dem Fortsätz/119 im Fußboden 100 eingeformt ist und die Verbindungsschiehen 104 unter rechten Winkeln kreuzt, und einen Abtrieb, der sich in Rille 120 befindet mit ernem Motor 121 und einer Kette

Der Fortsatz (19 erfaßt die Kette 122, so daß der Querförderer 8 durch das Drehmoment des Motors 121 in jener Richtung bewegt Werden Kamp, in der er die Richtung der wartungs- und Reparaturfinie 150 schheidet.

Es versteht sich, daß statt des oben beschriebenen Antriebes die Rader 118 von einem Motor direkt angetrieben sein Können, oder daß der Körderer 8 von Händ bewegt werden kann

Aus Wigur 4 erkennt man daß der Wagenförderer einen Hebeforderer 3 aufweist auf welchem der Wagen in einer Zu vertikal verlahrbaren Weise plaziert Wird, ferner eine Winde 123 in einer Öffnung 124 im rüßboden 100: der Hebeforderer 3 ist an die Winde 123 angeschlossen und von dieser gezogen, um einen einzelnen Wagen Z zu fördern. Es versteht sich, daß es die Amordnung eines

Verbindungsdrahtseiles 125 an Wagen 2 ermöglicht, eine Mehrzahl von Wagen 2 gleichzeitig zu ziehen. Es ist klar, daß der-Hebeförderer 3 derart gestaltet ist, daß er zum Zwecke größerer Sicherheit von Hand betätigbar ist.

30 Aus den Figuren 5 bls 7 ergibt sich die Struktur des Hebeforderers 3, die nunmehr in Einzelheiten beschrieben Welden wird.

Rad 112 des Hebeförderers 3 weist eine Rille 126 auf -25 Siehe die Figuren 5 und 6. Beim Umlauf der gerillten Rader 21 22 gelangen die Rillen 126 mlt den Schienen 101 in Eingriff. 9:41 · DCAG IPM/A 089/14895947

8

Auf den puteren Seiten der Schlenen 101 ist eine Mehrzahl von Fortsätzen 127 vorgesehen, die in Löcher 129 im Fußboden 100 eingreifen oder von diesen entfernt werden Können

્ર5.

2/21/16/20

Wie in fight 7 gezeigt, ist die Schiehe 101 an ihren Enden derart geneigt, daß selbst dann, wenn eines der Obengenannten Locher 129 nicht Eichtig positioniert ist eine andere Schiene 101 ohne Schwierigkeit angeschlossen werden kann

Die Figuren 9 und 10 zeigen einen Kran 9, der en der Decke des Karosserierahmen-Korrektors betestigt ist.

- 15 Rahmen 9 weist Zwei Nrager 130 auf die an der Decke befestigt sind ferner einen Quertrüger 132, der Leufkatzen 131 aufweist und der sich unter Zulassung einer Bewegung mit den Trägern 130 schneidet Querträger 132 ist mit einer Laufkatze 134 ausgerüstet, die mehrere 20 Hebezeuge 133 aufweist. Die Hebezeuge 133 dienen zum Vorübergehenden Halten eines Teiles 135 das von Wagen 2 entfernt wurde
  - Das oben beschriebene Fließband arbeitet wie folgt:
    Zunächst wird Hebeforderer 1 mit dem zu wartenden und zu
    reparierenden Wagen auf die Schienen 101 aufgesetzt, die
    sich zur Station zum Entfernen von Teilen hin erstrecken
    und sodann mittels der Winde 123; die im Figur 4 gezeigt
    ist, auf den Karosserierahmenträger 6 gezogen und dort
    fixiert.

Falls notwendig, werden von Wagen 2 auf Träger 6

Verschiedene Teile 135 entfernt und sodann vorübergehend

Von den Hebezeugen 133 des Krans 9 gehalten. Das Entfernen

oder Befestigen von Teilen 135 läßtesich somit durch eine

einzige Person ausführen, und es bedarf keines getrennten

kaumes zum vorübergehenden Ablegen dieser Teile; außerdem

10

30

9

känn Förderarbeit vermieden werden, vas die Arbeitsleistung Stelgert.

Der Rahmen des Wagens 2 wird sodarn dürch die Korrektorturme 114 korrigiert

Obgleich die Kerosserie-Korrigier-Operation in einer bestimmten Wartungs- und Reparaturlinie beispielsweise mehrere Tage dauern kann: so läßt sich dennoch ein Abfall der Arbeitsleistung der auf das Lackreren folgenden Arbeitsvorgänge dadurch vermelden, daß ein weiterer wagen der benachbarten oder einer anderen Einie zugeführt wird, dessen Rahmen bereits korrigiert wurde, und zwar auf den Schienen 105 die zur ersten Lackierstation führen, unter Anwendung der Querforderer

Genauer gesagt wird Hebeforderer 3 mit einem weiteren blerauf ruhenden Wagen auf den Querförderer 3 überführt, wie in Figur 3 dargestellt. Sodann wird die Basis 117 zusammen mit dem Fortsatz 119 der Basis 117 durch den Antrieb mit Motor 121 und Kette 122 um eine Destimmte Strecke in den freien Raum 151 bewegt. In einer Richtung, die die entsprechenden Wartungs- und Reparaturlinien schneidet. Ein Umschalten auf andere finien läßt sich somit ohne Schwierigkeit durchführen

Weitere Layouts von Wartungs- und Reparaturlinien gemäß der Erfindung sollen nunmehr unter Bezugnahme auf die Figuren "11 bls 13 erklärt werden."

Bei einem in den Figuren 11 gezeigten Layout sind 16 Reihen von Wartungs- und Reparaturlinien auf den zweiten Fußboden des Fließbandes 1 von Figur 1 aufgelegt:

Bei einem weiteren Layout, das in Figur 12 gezeigt ist, sind 16 Reihen von Vorlackierstationen und B Reihen von Lackierstationen auf dem dritten Fußboden Vorgesehen.

10

Bei einem weiteren Layout das in Figur 13 gezeigt ist sind 8 Reihen von Montagestationen, Achsschenkelhöhen-Meßlehre 4 und Räd-Meßlehre 5 zur dem vierten Fußboden wordesehen

Sind die Wartungs- und Reparaturlinien so aufgebaut, wie ju den Flouren 11 bis 13 dargestellt, so lassen sich Wartung und Reparatur von Wagen 2 mit nomer Effizienz durchrühren.

Pigur 14 veranschaulicht eine weitere Ausführungsform der Erfindung, bei welchem die Schienen 101, die oberen Schlenen 103 des Rahmenkorrektors, die Schienen 105, die zur ersten Lackierstation führen, und der Querförderer 8 auf eine Querlinie aufgelegt sind, die die bereits erwähnte Wartungs- und Reparaturlinie unter rechten Winkeln schneidet.

Die Systeme gemäß der vorliegenden Erfindung ermöglichen es; daß effiziente Wartungs- und Reparaturlinien in einer Wartungs- und Reparaturwerkstatt bei kleiner Grundfläche installiert werden.

Wie oben dargelegt, werden gemäß der Erfindung wenigstens jene Schienen, die zur Station zum Entfernen von Teilen führen, sowie die oberen Schienen, die den Rahmenkorrektor bilden, auf die Wartungs- und Reparaturlinie aufgelegt, und der Wagenforderer mit dem hierauf befindlichen Wagen wandert frei auf den Schienen, bevor und nachdem der Wagenrahmen korrigiert wurde. Auf diese Weise läßt sich der zu Wartende und zu reparierende Wagen zu jeder gewünschten Station auf der Wartungs- und Reparaturlinie fördern.

Bei der in den Figuren 1 bis 10 dargestellten Ausführungsform sind Rahmenkorrektoren in mehreren Reihen der Wartungs- und Reparaturlinien vorgesehen, und es lassen sich Wagen durch den Querförderer in einer Richtung fördern, die die Linien schneidet. Somit kann das Warten EP 99333497.5 / EP 2048// Briefin / 9. Sabbillon | 804

11

und Repartieren von Wagenkarosserien in einer Linie ausgeführt werden, und ein Wagen auf einer bestimmten Linie läßt sich leicht zu samtlichen Bearbeitungsstationen fördern ohne daß dies einen hachteiligen Einflüß auf die Arbeitsvorgange des Wartens und Reparterens von Wagen auf anderen Linien hat, so daß eine Anzahl von Wagenkarosserien innerhalb kurzer Zeit und gleichzeitig gewartet und repartert werden kann

Während die vorliegende Erfindung unter Bezugnahme auf gewisse spezielle Ausführungsbeispiele beschrieben wurde so versteht es sich daß zahlreiche Abwandlungen und Abanderungen worgenommen werden können ohne vom Schutzumfang der Erfindung abzuweichen, so wie in den Figuren 1 und 2 niedergelegt.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

de la companya de la

AND THE PROPERTY OF THE PROPER


જિલ્લામાં કરી કે સ્પેટ્સ ભાવામાં કરે તેવાલમાં છે. મહેલું તાલે માં તેવાલ માનવાર કરી તે કોંગું છે. મહેલા કે તે તેવાલ કોંગું હતા છે. તેના કોંગું હતા છે.


EP 9011 7.6 / EP 2048 / DEW/BR -/ 9. Beptoster 1094


ナラ


#### Ansprüche


- FileBbandsystem zum Warten wind Reparleren von Wagenkarosserien (2), mit wenigstens einer Wartungs. und Reparaturinge, umfassend ein Paar von zueinander parallelen Schienen (101) 103, 104, 105 und 106), die sich in bestimmten Abstanden ze einer Station erstrecken. in welcher Telle (135) von elhem zu wartenden und zu Leparierenden Wagen entfernt werden und ein Paar von oberen; zuelnander parallelen Schienen (103), die sich über eine bestimmte Lange erstrecken und die Mittel (114) bilden um den Karosserierahmen des genannten Wagens zu korrigieren; mit einem Wagenförderer, der zwischen den genannten Schiehen wandert, und der zu der genannten Station zum Entfernen von Teilen und den oberen Schienen führt, während er den genannten wagen vertikal verfahrbar tract: und mit einem Karosserierahmen-Korrektor zum Korrigieren des Karosserierahmens des Wagens, sobald der Wagen eine bestimmte Position auf den oberen Schienen erreicht hat.
- 2. Fließbändsystem zum Warten und Reparieren von
  25. WagenKarosserien mach Anspruch 1, wobei der
  Karosserierahmen-Korrektor ein Loch (113) aufweist,
  das in einem Eußboden (100) vorgesehen ist, einen
  Katosserierahmenträger (6), der obere Schienen (103)
  auf seiner oberen Fläche aufweist, auf Welche der zu
  30. wartende und zu reparierende Wagen aufgesetzt wird,
  und einen Lift (7); der den Träger (6) vertikal
  bewegt, Wobei der Wagenförderer dahn fördert, wenn die
  Aböden und die oberen Schienen (103) mit der oberen
  Fläche des Fußbodens bundig sind.




















# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.